ИП Шнайдер И.М.

125284, г.Москва, ул.Беговая, д.2, кв.46, ИНН 771400941657

Адрес Сервисного центра (СЦ): 111024, Москва г, Энтузиастов 1-я ул, дом № 12

тел . (495) 673-06-57, (495)783-02-02

Сервисный центр

АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА И / ИЛИ РЕМОНТА ТОВАРА № 2 938 от 06.12.2023

Заказчик (Ф.И.О./Наименование организации): ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ
Адрес:
Контактный телефон: **E-mail:**

Товар: Champion ST553 кв. 2896399
Серийный номер: 2101230401355 **Дата продажи: 12.09.2023**
Продавец:
Гарантийные документы: **Талон**
Комплектация:
Состояние (загрязнения, мех. повреждения, царапины): **Б/У**

Дата поступления товара: **06.12.2023**

Обнаружены следующие недостатки: Отсутствует масло в картере двигателя.
Аппарат введен в эксплуатацию без моторного масла.

Для восстановления работоспособности аппарата необходим ремонт цилиндро-поршневой группы.
Запчасти
Коленвал ST553 Артикул: 130290128-0001 3024 руб.
Шатун Артикул: DCK002 554 руб.
Прокладка крышки картера Артикул: DAB005 124 руб.
Масло моторное 1,5 литра 1500 руб.

Работы по ремонту 6300 руб.
Итого: 11502 руб.

Описание неисправности: **Заклинило**

Характер недостатков: **Эксплуатационный**

Заключение: Нарушение правил эксплуатации.
Не выполнены требования раздела 10(Подготовка к работе), в котором сказано: "Устройство поставляется с завода

Ремонт негарантийный

Инженер СЦ:

13.12.2023 Горохов А.Г. ( )

Выполненные работы и использованные запасные части

№	Работы, запасные части	Код	Количество	Стоимость, руб.
1	Диагностика	500	1	
			ИТОГО, на сумму (руб):	
			Без налога (НДС)	

Работы по ремонту:

Товар проверен в моем присутствии. Заявленные мною требования удовлетворены полностью. Претензий к Сервисному центру НЕ ИМЕЮ.
Товар, паспорт Товара, другие документы к Товару, а также свой экземпляр настоящего Акта получил:

Заказчик:

_____ (_____) "_____"_____20___г.

/подпись/ / Ф. И. О. / /число/ /месяц/ /год/